



KÖSTER VAP I 06

Technický list / Číslo výrobku SL 131 009

Vydané: 2023-02-13

MPA Braunschweig - K-2300/762/16 - Klasifikace reakce na oheň podle DIN ISO 13501-1:2010-01

Základní nátěr na neporézní podklady

Charakteristika

KÖSTER VAP I 06 Primer je jednosložkové pojivo na vodní bázi pro použití pod cementové, samonivelační podklady aplikované na neporézní podklady.

KÖSTER VAP I 06 Primer rychle schne, vytváří vynikající vazbu a je odolný vůči vodě a zásadám.

Technické údaje

Hustota Přibližně 1,01 g / cm³

Doba zpracovatelnosti Přibl. 3 hodiny

Doba schnutí 1 – 2 hodiny

Bod vzplanutí Žádný. Nehořlavý, nevýbušný

Barva Schne transparentní, nazelenalá

Skladovací teplota + 10 °C – + 25 °C

Oblasti použití

KÖSTER VAP I 06 je základní nátěr pro použití pod cementové, samonivelační podklady, jako jsou KÖSTER SL Premium nebo KÖSTER SL Flex, aplikované na následující kritické podklady:

Výrobky KÖSTER VAP I 2000, ocel, teraco, mramor, lomové dlaždice, keramické a dřevěné podklady, stejně jako lité asfalt.

Vždy používejte KÖSTER VAP I 06 Primer před aplikací samonivelačních nebo stěrky schopných cementových výrobků na výrobky KÖSTER VAP I 2000. Nenanášejte přes zbytky lepidla.

Podklad

Podklad, na který má být aplikován KÖSTER VAP I 06 Primer, musí být pevný, čistý, suchý, zbavený oleje, sádrových sloučenin, vosku, mastnoty, těsnících hmot, vytvrzovacích hmot, barev, nečistot, uvolněného povrchového materiálu a jakýchkoli nečistot, které mohou působit jako přerušovač dluhopisů. Slabé betonové povrchy musí být obnoveny na pevný a zdravý beton.

Podklady před instalací nelepíte ani chemicky nečistíte. Všechny podklady musí mít před aplikací teplotu minimálně + 10 °C.

Aplikace na dřevěné podklady:

Dřevěné podklady musí být trvale suché, aby nedošlo k poškození způsobenému deformací, vlhkostí nebo plísní. Pod konstrukcí musí být dostatečné větrání, zejména v případě parotěsných podlahových krytin. Neaplikujte KÖSTER VAP I 06 Primer na dřevěné podlahy, kde může zespodu konstrukce pronikat vlhkost.

Při nanášení materiálu na dřevěné podlahy odstraňte vosk, čistič a další zbytky. V případě potřeby plochu obruste.

Lakované dřevěné povrchy zcela obruste a odstraňte prach vysáváním. Nepřípevněné nebo přibité dřevěné desky musí být bezpečně upevněny šrouby, aby se zabránilo pohybu podkladu. Otevřené nebo široké spáry mezi deskami, defekty a prohlubně musí být vyplněny akrylátovou spárovací hmotou nebo jiným vhodným materiálem.

Pokud instalujete keramické obklady, nainstalujte na vrchní vrstvu základního nátěru tkaninu odolnou proti roztržení s velikostí ok menší než 6 mm, jako je síťovina ze skleněných vláken KÖSTER. Maximální rozměr obkladů a dlažeb je 60 cm x 60 cm.

Připravený dřevěný podklad napenetrujte KÖSTER VAP I 06,

Spotřeba: cca. 100 g/m².

Při aplikaci KÖSTER SL Flex na dřevěné podklady je minimální tloušťka vrstvy 10 mm.

Aplikace na nátěry KÖSTER VAP I a kovové podklady:

Odstraňte všechny nečistoty a odstraňte prach vysáváním. Odmastěte kovové povrchy. Zkorodované povrchy musí být očištěny až na holý kov.

Spotřeba: cca. 50 – 70 g / m².

Aplikace na teracové, mramorové, keramické a lomové dlaždice:

Odstraňte špatně přilnuté krytiny, staré ošetřovací prostředky, nečistoty a prach. Hledejte dutiny pod dříve nainstalovanými krytinami poklepáním.

Spotřeba: cca. 50 – 70 g / m².

Aplikace na zdravý lité asfalt:

Odstraňte uvolněný materiál, nečistoty a prach.

Spotřeba: cca. 50 – 100 g / m².

Aplikace

Nádobu silně protřepejte nebo důkladně promíchejte.

Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu základního nátěru na podklad pomocí válečku z pěnové pryže. Nenechávejte žádná holá místa. Vyhněte se loužím a nadměrnému hromadění. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou prodloužit dobu schnutí. Následná aplikace cementových výrobků může probíhat po zaschnutí základního nátěru, maximálně by to mělo být do 24 hodin.

Spotřeba

Cca. 50 – 100 g / m² (v závislosti na vlastnostech substrátu)

Čištění

Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení

SL 131 001

1 kg láhev

SL 131 009

9.5 kg jerrycan

Skladování

Materiál skladujte v suchu při + 10 °C až + 25 °C. Vyhněte se skladování na slunci. Při skladování v originálně uzavřených kanystrech lze KÖSTER VAP I® 06 skladovat minimálně 1 rok.

Bezpečnost

Při zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní bezpečnostní předpisy.

Související produkty

KÖSTER VAP I 2000

Kód výrobku CT 230

KÖSTER VAP I 2000 FS

Kód výrobku CT 233

KÖSTER VAP I 2000 UFS

Kód výrobku CT 234

KÖSTER SL Premium

Kód výrobku SL 280 025

KÖSTER SL Flex

Kód výrobku SL 284 025

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.